

# FUNKTIONSERWEITERUNGEN

## IR-Temperaturmessung



Infrarot-Temperaturmessadapter C.A 874  
**P01.6516.01Z**  
 Macht aus Ihrem Multimeter ein Digital-Infrarot-Thermometer  
 Siehe S. 73

## Temperaturmessung



Temperaturmessadapter C.A 801  
**P01.6524.01Z**  
 Temperaturmessadapter C.A 803  
 (2 Kanäle mit Differenzmessung)  
**P01.6524.11Z**  
 Verwandeln Ihr Digitalmultimeter in einen Thermometer  
 Siehe S. 72

## Differenzspannungen



Differenzspannungssonde MX 9030-Z  
**P01.6524.01Z**  
 gem. IEC 1010-1, Cat. IV-2  
 Ermöglicht die Anzeige von hohen Differenzspannungen bis  $\pm 600$  V auf einem Oszilloskop bei voller Sicherheit.  
 Bandbreite: 30 MHz  
 Siehe S. 85

## Strommessung



Zangenstromwandler für direkte AC- und DC-Strommessungen von 0,1 mA bis 3600 A an Anlagen im Betrieb, ohne Stromkreisunterbrechung.  
 Siehe S. 23

## Isolationsprüfung



Zubehörtasche IPA 2  
**P01.1019.01**  
 Ein vollständiger Satz Sicherheitszubehör für Isolationsmessungen mit den Isolationsprüfern der Serie IMEG  
 Siehe S. 34 und 35

## Erdungsmessung



Zubehör-Set für Erdungs- und Bodenwiderstandsmessung  
**P01.1020.25**  
 Ein kompletter Satz mit sämtlichem Zubehör für die Messung von Erdungs- und Bodenwiderständen  
 Siehe S. 38