

SICHERHEITZUBEHÖR IP2X

gem. IEC 61010

IP2X-Zubehör


- **Messen und Prüfen in aller Sicherheit gemäß IEC 61010 (600 V Cat. IV und 1000 V Cat. III)**
- **Perfekte Handhabung - geeignet für eine Benutzung mit Handschuhen**
- **Neues System zum Herausführen der einziehbaren Prüfspitze**
- **Verbesserter Schutz durch Hochleistungssicherung (0,5 / 1 / 5 A)**




Diese neue Generation von IP2X Zubehör, das an sämtliche Multimeter, Vielfachmesszangen, Voltmeter usw. angepasst werden kann, ermöglicht es allen Benutzern aus dem Elektrobereich, Prüfungen und Messungen in aller Sicherheit durchzuführen. Dieses Zubehör bietet wichtige technische Neuheiten, sowohl bei der Ergonomie als auch bei der Bedienungs-freundlichkeit (System zum Herausführen der

Prüfspitze) und der elektrischen Sicherheit (1000 V Cat. III und 600 V Cat. IV), damit jeglicher direkter Berührungskontakt ausgeschlossen wird. Der Einsatz dieses IP2X Zubehörs ist in erster Linie für elektrische Räume gedacht, zu denen nur dazu befugtes Personal Zutritt hat (Schaltschränke, Niederspannungs-Schränke, Niederspannungs-Transformatoren, Verteilertafeln usw.).

EINZIEHBARE PRÜFSPIITZE



Durch einfachen Druck auf die Taste wird die Prüfspitze ohne Kraftaufwand in aller Sicherheit herausgeführt.



Das automatische Einzugsystem der Prüfspitze vermeidet zufälligen Kontakt und vereinfacht die Unterbringung des Zubehörs.

SCHUTZ ÜBER SICHERUNG MIT NEON-KONTROLLE



Eine optimale Sicherheitsausstattung durch Hochleistungssicherung mit mechanischem Verwechslungsschutz, der jedes Risiko eines Austauschfehlers ausschließt (gekapselte Sicherung). Der transparente Ring mit Neonleuchte zeigt dem Benutzer den Zustand der Sicherung an, und das Bajonett-System ermöglicht ein einfaches Herausnehmen der defekten Sicherung.

Das Zubehör wird in Blister-Verpackungen geliefert

- 2 Prüfspitzen Ø 2 mm mit Leitung 1,2 m, gerader Stecker Ø 4 mm (1 rot + 1 schwarz), I max 5A ...P01.2951.54
- Wie oben mit WinkelsteckerP01.2951.55
- 2 Prüfspitzen Ø 4 mm mit Leitung 1,2 m, gerader Stecker Ø 4 mm (1 rot + 1 schwarz), I max 5A....P01.2951.56
- Wie oben mit WinkelsteckerP01.2951.57
- 1 Prüfspitze Ø 2 mm mit Sicherung 500 mA, mit Leitung 1,2 m, gerader Stecker Ø 4 mm (rot), I max 5A ...P01.2951.62
- Wie oben mit WinkelsteckerP01.2951.63
- 1 Prüfspitze Ø 2 mm mit Sicherung 1 A, mit Leitung 1,2 m, gerader Stecker Ø 4 mm (rot), I max 5A ..P01.2951.67
- Wie oben mit WinkelsteckerP01.2951.69
- 1 Prüfspitze Ø 2 mm mit Sicherung 5 A, mit Leitung 1,2 m, gerader Stecker Ø 4 mm (rot), I max 5A....P01.2951.66
- Wie oben mit WinkelsteckerP01.2951.68

- 1 Prüfspitze Ø 4 mm mit Sicherung 500 mA, mit Leitung 1,2 m, gerader Stecker Ø 4 mm (rot), I max 5AP01.2951.64
- Wie oben mit WinkelsteckerP01.2951.65
- 1 Prüfspitze Ø 4 mm mit Sicherung 1 A, mit Leitung 1,2 m, gerader Stecker Ø 4 mm (rot), I max 5A.....P01.2951.60
- Wie oben mit WinkelsteckerP01.2951.58
- 1 Prüfspitze Ø 4 mm mit Sicherung 5 A, mit Leitung 1,2 m, gerader Stecker Ø 4 mm (rot), I max 5A.....P01.2951.61
- Wie oben mit WinkelsteckerP01.2951.59
- 2 Leitungen 1,2 m, gerade/gerade Stecker/Stecker Ø 4 mm (1 rot + 1 schwarz), I max 20 A P01.2950.91
- Wie oben mit Leitung gerade/gewinkeltP01.2950.88
- 2 Krokodilklemmen I max 20 A (1 rot + 1 schwarz)P01.1019.36

Ersatzteile

- Satz mit 2 Hochleistungssicherungen 500 mAP01.2970.68
- Satz mit 2 Hochleistungssicherungen 1 AP01.2970.66
- Satz mit 2 Hochleistungssicherungen 5 AP01.2970.67